

■茨城県守谷市庁舎



建物全景



ガラスの損壊



エントランス・ホール



天井パネルの損壊



照明器具と天井の取合部の損壊

■ 守谷中央図書館



建物全景



天井落下による休館案内



吹き抜け部天井パネルの損壊



天井パネル落下部の下地材



吹き抜け部天井パネル隅部の損壊



3階における本の落下状況



落下した天井パネルの清掃作業（2階）



落下した天井材



1階の純ラーメン構造部分



1階耐力壁の斜めひび割れ



梁端部の曲げひび割れ



柱脚部の圧縮ひび割れ

■八坂神社



神社全景



鳥居仕口部の損傷



本殿全景



移動した狛犬



倒壊した灯籠



移動や転倒した石碑